





Compruebe periódicamente que todos los tornillos y tuercas están apretados.



AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England
AVF Group, Inc. 2775 Broadway, Cheektowaga, Buffalo, New York, 14227 USA
www.avfgroup.com

2

Top
Haut
Parte Superior

A_{x4}
M5 x 16mm

B_{x4}
M6 x 16mm

C_{x4}
M8 x 16mm

D_{x4}
M5

E_{x4}
M6

F_{x4}

TV

TV

A+D
B+E
C

TV

A+D+F
B+E+F
C+F

3

Concrete
Béton
Cemento

65mm (2 9/16")

12.5mm (1/2") Max

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero

✓

✗

TV

E_{x4}
M6

G_{x4}

H_{x4}

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

3

50mm (2")

12.5mm (1/2") Min

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

TV

E_{x4}
M6

G_{x4}

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

4

i

ii

Click!