

2

Top
Haut
Boven

+

U1x4

T1x4

M6 x 16mm

T2x4

M6 x 30mm

T3x4

M8 x 25mm

T4x4

M8 x 45mm

T5x4

T6x4

X

TV

✓

T1/T2

U1

T3/T4

If required
Si nécessaire
Si se requiere

T5

and / or

T6

3

65mm (29/16")

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Verwijder stof uit het gat

✓

X

W1x4

W2x4

W3x4

M6

+

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Vet het schroefdraad in met zeep

3

50mm (2")

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Zorg ervoor dat de steun zich in het centrum van de houten steun bevindt

W1x4

W3x4

M6

+

4

i

ii